


KARTA REJESTRACYJNA TERENU ZAGROŻONEGO RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI

1. Numer ewidencyjny:

2 4 - 7 4 - 0 1 1 - 0 1 9 3 6 8

2. Lokalizacja:

1. Miejscowość: Bańgów	2. Gmina: Siemianowice Śląskie gm. miejska	3. Powiat: Siemianowice Śląskie	4. Województwo: śląskie
5. Numer ewidencyjny działek:			
6. Współrzędne płaskie prostokątne: X: 274075.0 Y: 502000.0	7. Mapa terenu: 		

3. Główne kryterium wyznaczenia terenu:

1)Geomorfologiczne

2)Geologiczne

3)Hydrogeologiczne i hydrograficzne

4)Antropogeniczne

Zestromienie ścian wyrobiska, których wysokość dochodzi do 11 metrów, a kąt nachylenia do 45 stopni.

4. Wskazania dotyczące obserwacji:

Obserwację metodą wizji w terenie prowadzić stosownie do ryzyka wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia oraz mienia, jednakże nie rzadziej niż raz na 3 lata oraz każdorazowo po powzięciu przez prezydenta miasta informacji o wystąpieniu ruchów masowych ziemi.

Podczas prowadzenia obserwacji zwrócić szczególną uwagę na skarpy wyrobiska oraz strefę wokół skarp pod kątem występowania spękań lub osunięć.

5. Wypełniający kartę:**6. Kategoria i numer
kwalifikacji geologicznych:****7. Instytucja:**

Andrzej Piotrowski, Kamil Ziomek	VIII/0199	PIG-PIB, Oddział Górnosląski, Sosnowiec
----------------------------------	-----------	--

7. Data ustalenia:**8. Data wypełnienia karty:**

2022-08-09	2022-08-09
------------	------------