


# KARTA REJESTRACYJNA TERENU ZAGROŻONEGO RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI

1. Numer ewidencyjny:

2 4 - 7 4 - 0 1 1 - 0 1 9 3 7 2

2. Lokalizacja:

1. Miejscowość: Bańgów	2. Gmina: Siemianowice Śląskie gm. miejska	3. Powiat: Siemianowice Śląskie	4. Województwo: śląskie
5. Numer ewidencyjny działek:			
6. Współrzędne płaskie prostokątne: X: 272296.0 Y: 501651.0	7. Mapa terenu: 		

3. Główne kryterium wyznaczenia terenu:

1)Geomorfologiczne

2)Geologiczne

3)Hydrogeologiczne i hydrograficzne

Obecność podmokłości poniżej zbrocza.

4)Antropogeniczne

Teren zagrożony obejmuje zachodnią ścianę dawnej piaskowni, o silnie zestromionych zboczach o wysokości dochodzącej do 8 metrów i kacie nachylenia do 45 stopni.

4. Wskazania dotyczące obserwacji:

Obserwacje metodą wizji w terenie prowadzić stosownie do ryzyka wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia oraz mienia, jednakże nie rzadziej niż raz na 3 lata oraz każdorazowo po powzięciu przez prezydenta miasta informacji o wystąpieniu ruchów masowych ziemi.

Podczas prowadzenia obserwacji zwrócić szczególną uwagę na skarpy wyrobiska oraz strefę wokół skarp pod kątem występowania spękań lub osunięć.

**5. Wypełniający kartę:**

**6. Kategoria i numer  
kwalifikacji geologicznych:**

**7. Instytucja:**

Andrzej Piotrowski, Kamil Ziomek	VIII/0199	PIG-PIB, Oddział Górnosląski, Sosnowiec
----------------------------------	-----------	--

**7. Data ustalenia:**

**8. Data wypełnienia karty:**

2022-08-09	2022-08-09
------------	------------