


KARTA REJESTRACYJNA TERENU ZAGROŻONEGO RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI

1. Numer ewidencyjny:

2 4 - 7 4 - 0 1 1 - 0 1 9 3 7 3

2. Lokalizacja:

| | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Miejscowość: Bańgów | 2. Gmina: Siemianowice Śląskie gm. miejska | 3. Powiat: Siemianowice Śląskie | 4. Województwo: śląskie |
| 5. Numer ewidencyjny działek: | | | |
| 6. Współrzędne płaskie prostokątne: X: 272364.0 Y: 501854.0 | 7. Mapa terenu:  | | |

3. Główne kryterium wyznaczenia terenu:

1) Geomorfologiczne

2) Geologiczne

3) Hydrogeologiczne i hydrograficzne

Obecność wód powierzchniowych stojących (Staw Rzęsa) w bliskim sąsiedztwie terenu zagrożonego.

4) Antropogeniczne

Terren zagrożony obejmuje skarpe wyrobiska o mocno zestromionych zboczach.

4. Wskazania dotyczące obserwacji:

Obserwacje metodą wizji w terenie prowadzić stosownie do ryzyka wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia oraz mienia, jednakże nie rzadziej niż raz na 3 lata oraz każdorazowo po powzięciu przez prezydenta miasta informacji o wystąpieniu ruchów masowych ziemi.
Podczas prowadzenia obserwacji zwrócić szczególną uwagę na skarpy wyrobiska oraz strefę wokół skarp pod kątem występowania spękań lub osunięć.

5. Wypełniający kartę:**6. Kategoria i numer
kwalifikacji geologicznych:****7. Instytucja:**

| | | |
|----------------------------------|-----------|--|
| Andrzej Piotrowski, Kamil Ziomek | VIII/0199 | PIG-PIB, Oddział Górnośląski, Sosnowiec |
|----------------------------------|-----------|--|

7. Data ustalenia:**8. Data wypełnienia karty:**

| | |
|------------|------------|
| 2022-08-09 | 2022-08-09 |
|------------|------------|