


KARTA REJESTRACYJNA TERENU ZAGROŻONEGO RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI

1. Numer ewidencyjny:

2 4 - 7 4 - 0 1 1 - 0 1 9 3 7 7

2. Lokalizacja:

1. Miejscowość: Bańgów	2. Gmina: Siemianowice Śląskie gm. miejska	3. Powiat: Siemianowice Śląskie	4. Województwo: śląskie
5. Numer ewidencyjny działek:			
6. Współrzędne płaskie prostokątne: X: 272310.0 Y: 503281.0	7. Mapa terenu: 		

3. Główne kryterium wyznaczenia terenu:

1) Geomorfologiczne

Stromy fragment zbocza.

2) Geologiczne

Obecność osadów spoistych i sypkich w obrębie zbocza.

W obrębie terenu zagrożonego zarejestrowano ruchy masowe ziemi (osuwisko ID: 133151)

3) Hydrogeologiczne i hydrograficzne

4) Antropogeniczne

4. Wskazania dotyczące obserwacji:

Obserwacje metodą wizji w terenie prowadzić stosownie do ryzyka wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia oraz mienia, jednakże nie rzadziej niż raz na 3 lata oraz każdorazowo po powzięciu przez prezydenta miasta informacji o wystąpieniu ruchów masowych ziemi.

Podczas prowadzenia obserwacji zwrócić szczególną uwagę na skarpy oraz strefę wokół skarp pod kątem występowania spękań lub osunięć.

5. Wypełniający kartę:

**6. Kategoria i numer
kwalifikacji geologicznych:**

7. Instytucja:

Andrzej Piotrowski, Kamil Ziomek	VIII/0199	PIG-PIB, Oddział Górnśląski, Sosnowiec
----------------------------------	-----------	---

7. Data ustalenia:

8. Data wypełnienia karty:

2022-08-09	2022-08-09
------------	------------