


# KARTA REJESTRACYJNA TERENU ZAGROŻONEGO RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI

## 1. Numer ewidencyjny:

2 4 - 7 4 - 0 1 1 - 0 1 9 3 8 0

## 2. Lokalizacja:

1. Miejscowość: Bańgów	2. Gmina: Siemianowice Śląskie gm. miejska	3. Powiat: Siemianowice Śląskie	4. Województwo: śląskie
5. Numer ewidencyjny działek:			
6. Współrzędne płaskie prostokątne: X: 271982.0 Y: 503336.0	7. Mapa terenu: 		

## 3. Główne kryterium wyznaczenia terenu:

### 1) Geomorfologiczne

Strome pochylenie skarpy.

### 2) Geologiczne

### 3) Hydrogeologiczne i hydrograficzne

Obecność wód płynących u podstawy stoku.

### 4) Antropogeniczne

Silne zestromienie skarp zbocza, szczególnie widoczne w zachodniej części terenu zagrożonego. Widoczne przekształcenia koryta okresowego cieku płynącego u podstawy stoku.

## 4. Wskazania dotyczące obserwacji:

Obserwacje metodą wizji w terenie prowadzić stosownie do ryzyka wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia oraz mienia, jednakże nie rzadziej niż raz na 3 lata oraz każdorazowo po powzięciu przez prezydenta miasta informacji o wystąpieniu ruchów masowych ziemi.

Podczas prowadzenia obserwacji zwrócić szczególną uwagę na skarpy oraz strefę wokół skarpy pod kątem występowania spękań lub osunięć.

**5. Wypełniający kartę:**

**6. Kategoria i numer  
kwalifikacji geologicznych:**

**7. Instytucja:**

Kamil Ziomek, Andrzej Piotrowski	VIII/0199	PIG-PIB, Oddział Górnśląski, Sosnowiec
----------------------------------	-----------	---

**7. Data ustalenia:**

**8. Data wypełnienia karty:**

2022-08-09	2022-08-09
------------	------------